



BAMBOO

PL INFORMACJE O PRODUKCIE I INSTRUKCJE

Dziękujemy za zakupienie produktu marki Lamart, nazwanej od Piera Lamarta


■ WŁAŚCIWOŚCI

1. Wskaźnik objętości wody i mleka
2. Dwa przełączalne systemy jednostek wagi g, lb:oz
3. Dwa przełączalne systemy jednostek objętości ml, fl oz
4. Wskaźnik rozładowanej baterii/przeciążenia
5. Czujnik tensometryczny wysokiej czułości
6. Funkcja zerowania, TARE
7. Automatyczne wyłączenie

■ INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII

Typ baterii zależy od konstrukcji produktu. Znajdź typ baterii dla swojej wagi na podstawie poniższych obrazków a następnie włóż i wymień baterię w podany sposób.

1. 1× bateria 3V litowa CR2032 (w zestawie). Przed użyciem usuń folię izolacyjną.
2. 2× bateria 1,5V (AA/AAA) (nie stanowi części zestawu). Przed użyciem usuń foliowe opakowanie.



OBR 1

Otwórz pokrywę pojemnika na baterie w dolnej części wagi:


- A. Wyjmij rozładowaną baterię przy pomocy ostrego przedmiotu, jak pokazano na obrazku.
- B. Włóż nową baterię przez umieszczenie jednej strony baterii za zaczep baterii a następnie wcisnij w dół drugą stronę.



OBR 2

- A. W razie potrzeby wyjmij rozładowane baterie przy pomocy ostrego przedmiotu.
- B. Włóż nowe baterie, najpierw umieszczając jedną stronę baterii ku dołowi a następnie wciskając w dół drugą stronę.
(Należy zachować prawidłową polaryzację.)

■ WYŚWIETLACZ LCD



Tryb ważenia



Tryb objętości mleka



Tryb objętości wody


■ FUNKCJE PRZYCSKÓW

MODE (Tryb): Przełączanie trybu i jednostek

: Włączenie/Wyłączenie/Zerowanie/TARE
ZERO

■ PRZEŁĄCZENIE TRYBU I JEDNOSTEK

Aby włączyć wagę, wcisnij przycisk **MODE** aby wybrać tryb i jednostki, jak pokazano poniżej:




Uwaga: System jednostek masy zależy od regionu sprzedaży oraz wymagań dystrybutora.

■ ROZPOCZĘCIE WAŻENIA


1. Tryb ważenia

- A. Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
 - B. Umieść na wadze miskę (w razie potrzeby).
 - C. Aby włączyć wagę, wcisnij przycisk **ZERO**.
 - D. Poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się „0”.
- Wcisnij przycisk **MODE**, aby przełączyć na tryb ważenia.
- E. Rozpocznij ważenie przez umieszczenie ważonego przedmiotu na wadze (lub w misce). Na wyświetlaczu LCD pokaże się wartość masy.
 - F. Jeśli ważonym przedmiotem jest woda lub mleko, wcisnij przycisk **MODE**, aby wybrać tryb objętości ważonego przedmiotu.




2. Tryb wskazywania objętości


- A. Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- B. Aby włączyć wagę, wcisnij przycisk **ZERO**.
- C. Oczekaj, aż na wyświetlaczu LCD pokaże się „0” i przez wciśnięcie przycisku **MODE** wybierz tryb „Water” (Woda) lub „Milk” (Mleko).
- D. Postaw naczyne na płynie na płycie wagi. Na wyświetlaczu LCD pokaże się masa naczynia.
- E. Wcisnij przycisk **ZERO** aby wyzerować lub tarować wagę TARE.
- F. Wlej płyn (wodę lub mleko) do naczynia - na wyświetlaczu LCD pojawi się objętość wody.
- G. Przez wciśnięcie przycisku **MODE** wybierz tryb „Weight” (Ważenie), aby wyświetlić masę płynu.



■ FUNKCJA „ZERO” (ZEROWANIE) LUB „TARE” (TAROWANIE)

Aby stopniowo ważyć różne składniki bez konieczności usuwania składnika z wagi.

Położ na wadze pierwszy składnik i odczytaj masę. Przed dodaniem kolejnego składnika wciśnij przycisk  w celu zresetowania danych na wyświetlaczu LCD do wartości „0”. Tę operację można powtarzać.





■ Sytuacja 1: Funkcja „ZERO” (ZEROWANIE)

Gdy łączna suma wszystkich składników na wadze $\leq 4\%$ max. wagi.

(4% = 80 g przy obciążeniu 2 000 g;

200 g przy obciążeniu 5 000 g)

Po każdym wciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu LCD pokaże się ----- lub 0g. ----- oznacza niestabilny stan; proszę czekać. Og i tymczasowa ikona o na lewej stronie wyświetlacza LCD sygnalizują aktywną funkcję ZERO (ZEROWANIE). Maks. obciążenie pozostaje niezmiennie.




■ Sytuacja 2: Funkcja „TARE” (TAROWANIE)

Gdy całkowita suma wszystkich składników na wadze > 4% maks. obciążenia wagi.


(4% = 80 g przy obciążeniu 2 000 g;

200 g przy obciążeniu 5 000 g)


Po każdym wciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu LCD pokaże się ----- lub 0g. ----- oznacza niestabilny stan; proszę czekać. Og i tymczasowa ikona TARE w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD oznaczają aktywną funkcję TARE (TAROWANIE). Max. obciążenie zostanie obniżone o całkowitą masę wszystkich składników.

■ W tej sytuacji:

Poprzez wciśnięcie przycisku  możesz wyświetlić całkowitą masę wszystkich składników na wadze.

Jeśli chcesz ważyć kolejne składniki, wystarczy wciśnąć przycisk  w celu ponownego zresetowania danych na wyświetlaczu LCD do wartości „0”.

■ AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE





Automatyczne wyłączenie nastąpi, gdy na wyświetlaczu pokazane jest „0” lub ta sama wartość masy przez 2 minuty.


■ RĘCZNE WYŁĄCZANIE



Aby zmaksymalizować żywotność baterii po użyciu zawsze wciśnij przycisk  aby wyłączyć wagę.

Uwaga: gdy na wyświetlaczu pokazana jest wartość „0”, wciśnij przycisk  aby wyłączyć wagę; gdy na wyświetlaczu pokazana jest wartość masy, wciśnij na 3 sekundy przycisk  aby wyłączyć wagę.

■ SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE



1. Wymień baterię na nową.
2. Przeciężenie wagi. Usuń składnik, aby nie doszło do uszkodzenia. Maks. obciążenie podano na wadze.


■ Instrukcje dotyczące baterii



- Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z wagi, zaleca się wyjęcie baterii, aby nie doszło do uszkodzenia wagi w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.



- Nie łącz starych baterii z nowymi, baterii o różnym składzie lub różnych marek, aby nie doszło do wycieku elektrolitu lub wybuchu.
- Nie ogrzewaj baterii, nie deformuj i nie wrzucaj do ognia.



- Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego.
- Informacji o recyklingu udzieli lokalne urzędy.



Zużytych urządzeń elektrycznych nie wyrzucaj do zwykłego odpadu komunalnego. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, oddaj produkt do recyklingu. Informacji o możliwości recyklingu udzieli lokalne urzędy lub sprzedawca.



⚠ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wagę czyść zwinioną ściereczką. Nie zanurzaj wagi w wodzie i nie używaj chemicznych środków czyszczących z efektem szorujących.
2. Wszystkie plastikowe części powinny zostać wywyszczone zaraz po zetknięciu z tłuszczami, przyprawami, octem i silnie aromatycznymi lub kolorowymi artykułami spożywczymi. Unikaj kontaktu z kwaśnymi sokami z cytrusów.
3. Zawsze korzystaj z wagi na suchej i równej powierzchni. NIE KORZYSTAJ z wagi na dywanie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj agresywnych i szorujących środków czyszczących – mogłyby uszkodzić powierzchnię (np. środków czyszczących do rur z substancjami żrącymi).

Na skutek nieostrożnego traktowania może dojść do uszkodzenia powierzchni (odprysków). Niedośkonalsi te są skutkiem niewłaściwego użytkowania i nie stanowią wady produktu. Czyszczenie zaleca się przeprowadzać zawsze ręcznie przy pomocy delikatnych środków czyszczących i ściereczek lub gąbek. Mycie w zmywarce jest zabronione.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W zależności od rozmiarów produktu na wszystkich produktach wydrukowane są oznaczenia informujące o materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania, komponentów i akcesoriów oraz o ich recyklingu. Przez prawidłową likwidację tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. O szczegółowe informacje zwróć się do miejscowych urzędów lub punktów zbioru surowców. Zgodnie z przepisami narodowymi za nieprawidłową likwidację tego typu odpadu mogą zostać nałożone kary. **Przechowuj torby plastikowe z dala od dzieci, grozi niebezpieczeństwo uduszenia.**

Klient został poinformowany o funkcji produktu oraz o jego obsłudze.

WARRANTY CARD

This product is covered by a 36-month warranty period from the date of purchase of the product. The warranty period commences on the date of purchase. The warranty card must be presented together with a valid proof of purchase of the given product. The provision of the warranty does not affect the rights of the buyer, which relate to the purchase of a product according to special legal regulations. Other relationships between the vendor and the buyer are governed by the valid provisions of the Civil Code.

PRODUCT (NAME/PRODUCT NUMBER/EAN):

SALE DATE:

VENDOR (business name and address):

STAMP AND SIGNATURE OF THE VENDOR/STORE:

This warranty card must be presented with every lodged complaint.

Always carefully store this warranty card.

The warranty card is only valid if it is legible and properly filled out with the stamp and signature of the vendor/store, sale date, address of the vendor/store and product description.

The warranty does not cover the following:

- the product was not used properly or was used in a way that contradicts this user's manual
- the product was modified or repaired at an unauthorised service centre or by an unauthorised person and original parts were not used for the repair.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz